

4-20mA sender for PT100, inkludert 3-tråds PT.100-sensor, stål og 2m stålfleksekabel.
Forsyningsspenning 24VDC.

FEATURES

- Pt.100 Transmitter for DIN montering
- 2 - 3-wire PT.100 Sensor (rød til 16, 2 x blå til 18 og A2)
- 24V til 15 og 26
- 4 - 20 mA POWER Av 16 og 26
- 4 - 20 mA Utgangen gir strøm til PLC / instrument
- Inkludert PT100 Feed med 80mm, Ø4mm Stål Tips
- 2 Meter Flex Cable
- Spenning: 24VDC
- Mål: H 74 X L 105 x b 22 mm



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50° C
Forsyning	:	24 VDC 2 W
Montering	:	DIN skinne eller panelmontage
Måleområde	:	-20 - 130 °C
Stik	:	Skrueterminaler
Udgange	:	4-20mA. Strøm ved: -20 °C 4 mA 130 °C 20 mA

