

Temperatur- og fuktighetsføler, -20 til + 80 ° C, 0 til 90% rH med 1 x RJ45. Tilbehør til GUDE
FEATURES

Boksens temperatur- og fuktighetssensor for veggmontering
Sensor oppdaget automatisk
Kan kobles til RJ45 STP-kabel opp til 40 meter fra kontrollen
Temperatur og fuktighetsområde: -20 ° C til + 80 ° C, + / -0,5 ° C, 0 til 90% rH, +/- 3%

